



Evolutions de l'offre CIN au 5 octobre 2026

- Le recyclage pour niveau Chargé de Travaux (niveau 2) se fera uniquement par un recyclage combiné SCN2CSQ de 3j. Le recyclage SCN2 de 2j est supprimé.
- Le recyclage R SCN2CSQ doit être réalisé à la date d'échéance du premier certificat échu entre le SCN2 et le CSQ
Ex : certificat SCN2 de mars 2023 et certificat CSQ de janvier 2026
→ un recyclage R SCN2CSQ doit être envisagé pour mars 2027
- Le stage recyclage CSQ est uniquement accessible pour le niveau intervenant (niveau 1)
- La création d'un recyclage R SCN2CSQ chargé de travaux métier

Nota : on rappelle que tout manquement aux règles de sécurité ou tout comportement inadapté peut donner lieu à l'exclusion d'un stagiaire par l'Organisme de Formation.

Prérequis

Conditions d'inscription
(stages en prérequis ou expérience)

Habilitation

Habilitation possible à l'issue du stage
par l'employeur si obtention du certificat

Applicabilité à
partir du
5/10/2026

Parcours obligatoire Niveau 1 Intervenant en zone industrielle

Formation
réglementaire
sécurité générale

Savoir commun du nucléaire 1

SCN1 – 4j

M0

SCN1 en cours
de validité

Complément Sûreté Qualité

CSQ – 3j

HN1

Intervenant en
« Milieu nucléaire »

Parcours obligatoire Niveau 1 Intervenant en zone contrôlée

SCN1 et CSQ en
cours de validité

Radioprotection

RP1 – 4j

RP1

Intervenant en
« Zone Contrôlée »

Recyclage (4 ans)

SCN1 en cours de
validité ou échue

Recyclage SCN1
2j

+

CSQ en cours de
validité ou échue

Recyclage CSQ niv 1
2j

HN1

OU

SCN1 et CSQ en cours
de validité ou échus

Recyclage SCN1CSQ
3j

HN1

Recyclage (3 ans)

RP1 et SCN1 / CSQ en
cours de validité ou échus

Recyclage RP1
2j

RP1

Parcours obligatoire Niveau 2 Chargé de travaux en zone industrielle

SCN1 et CSQ en cours de
validité
+ 3 interventions en milieu
industriel sur CNPE

Savoir commun du nucléaire 2

SCN2 – 4j

HN2

Chargé de travaux en
« Milieu nucléaire »

Parcours obligatoire Niveau 2 Chargé de travaux en zone contrôlée

CSQ / SCN2 et RP1 en cours de
validité
+ 3 interventions en tant que
HN1 / RP1 en ZC sur CNPE

Radioprotection

RP2 – 4j

RP2

Chargé de travaux en
« Zone Contrôlée »

Recyclage (4 ans)

SCN2 et CSQ en cours de validité ou
échus

Inscription à faire à la 1^{ère} date échue
entre le CSQ et le SCN2

Recyclage SCN2CSQ
3j

HN2

Recyclage (3 ans)

RP2 et CSQ / SCN2 en
cours de validité ou échus

Recyclage RP2
2j

RP2

Quelques rappels

- Tout certificat de formation dont la date de validité est échu ne permet plus à l'employeur d'habiliter son salarié sur le ou les domaine(s) concerné(s) (HN et / ou RP).
ex : Si un salarié a suivi et réussi un stage SCN1, le certificat est valable 4 ans pour intervenir sur CNPE. Au-delà et sans avoir suivi et réussi un stage initial ou recyclage SCN1, l'intervenant ne peut plus être habilité HN1 et intervenir sur un CNPE même si son certificat de CSQ est encore valide.
- Pendant l'année qui suit la date d'expiration d'une formation initiale ou d'un recyclage, le salarié peut, à la discrétion de l'employeur, être inscrit soit à un recyclage, soit à une formation initiale de niveau équivalent ou inférieur.
À l'issue de ce délai d'un an, tout intervenant ou chargé de travaux dont les certificats sont expirés doit suivre une formation initiale correspondant à son niveau d'habilitation.
ex : Un intervenant présentant des certificats expirés en mars 2026 pourra être inscrit à un recyclage ou à une formation initiale jusqu'en mars 2027. À compter de mars 2027, il devra suivre une formation initiale de son niveau (SCN1 Initial et CSQ).
ex : Un chargé de travaux présentant des certificats expirés en mars 2026 pourra être inscrit à un recyclage ou à une formation initiale jusqu'en mars 2027. À compter de mars 2027, il devra suivre une formation initiale correspondant à son niveau (SCN2 Initial).
- Pas d'ordre imposé pour la réalisation des recyclages :
ex : pour le renouvellement de l'habilitation HN1 pas d'ordre imposé entre le CSQ et le SCN1

Prérequis

Conditions d'inscription
(stages en prérequis ou expérience)

Habilitation

Habilitation possible par l'employeur
à l'issue du stage si obtention du certificat

Parcours obligatoire **Niveau 2 Chargé de travaux** en zone industrielle

Recyclage (4 ans)

SCN2 et CSQ en cours de validité ou
échue

Inscription à faire à la 1^{ère} date échue
entre le CSQ et le SCN2

**Recyclage chargé de travaux métier
spécialisé sur des activités de
l'entreprise**

R SCN2CSQ – 3 j

- Le recyclage chargé de travaux métier se réalise sur des activités techniques spécialisées de l'entreprise et à sa demande
 - C'est une nouvelle offre, limitée au niveau 2, sur les domaines SCN et CSQ et sur certains segments ROB-ELEC-PMC-DMR-CUVE
 - Cette offre ne peut être engagée que sur la base d'un dossier de candidature validé auprès de l'UFPI
- @ dpi-daip-ufpi-cin-surveillance@edf.fr

Parcours encadrant

AK encadrant

1j présentiel + 2j distanciel

Encadrant en
« milieu nucléaire »

Parcours spécifique

RP1 (autre que option RN),
SCN1 ou SCN2 et CSQ en
cours de validité

Stage passerelle

2 j

RP1

Salariés justifiant d'une formation et
d'une expérience préalable en RP

Formation
réglementaire
sécurité générale

**SSTN
2 j**

HTN


Salariés destinés aux
Travaux Neufs hors EPR2

Recyclage chargé de travaux
métier spécialisé sur des
activités de l'entreprise

R SCN2CSQ – 3 j

Des comportements intégrés dans les
formations pour disposer d'une
approche transverse et technique

Expérimentations de recyclages de l'offre CIN « Chargés de Travaux » chez les industriels



PROJET INNOVANT

Inspiration : AK OFC intégrée

→ Concept : « faire du plus »

On passe d'une « formation métier ou transverse à une formation intégrée »

→ «Cranter » l'exigence sur la technique et le transverse grâce à 2 formateurs

→ 1 formation recyclage au service de l'Entreprise et au sein de son espace de professionnalisation

Synthèse des formations initiales et recyclages

Prérequis commun à toutes les formations : Parler et écrire le français ou la langue dispensée

Stage	Profil	Objectif	Habilitation	Prérequis pour s'inscrire en formation initiale	Durée des formations initiales	Prérequis pour intervenir sur site	Durée de validité du stage	Recyclage	Durée des formations recyclages
SCN1	Intervenant	Être capable de mettre en œuvre les pratiques de base pour circuler en CNPE.	M0	Avoir suivi une formation à la sécurité classique	28h	Formation en cours de validité	4 ans	RSCN1	14h RSCN1 21h R-SCN1/CSQ
CSQ	Niv1 (Intervenant)	Être capable de mettre en œuvre les pratiques de base de sûreté et de qualité de maintenance.	HN1 (SCN1+ CSQ)	SCN1 en cours de validité	21h	Formation en cours de validité	4 ans	RCSQ	14h RCSQ 21h R-SCN1/CSQ 21h R-SCN2/CSQ
SCN2	Chargé de travaux, travailleur "autonomes" et contrôleur technique	Être capable de mettre en œuvre les pratiques de base d'organisation et de maîtrise du chantier en milieu industriel	HN2 (HN1+ SCN2)	SCN1 et CSQ en cours de validité + 3 interventions techniques sur CNPE	28h	Formation en cours de validité	4 ans	RSCN2CSQ	21h R-SCN2/CSQ
RP1	Intervenant	Être capable de mettre en œuvre les pratiques de base pour circuler et travailler sur CNPE et en ZC	RP1	SCN1 ou SCN2 et CSQ en cours de validité	28h	Formation en cours de validité	3 ans	RRP1	14h
RP2	Chargé de travaux, travailleur "autonomes" et contrôleur technique	Être capable de mettre en œuvre et de faire appliquer les pratiques de base d'organisation et de maîtrise du chantier en ZC	RP2	CSQ / SCN2 et RP1 en cours de validité + 3 interventions en tant que HN1 / RP1 en ZC sur CNPE	28h	Formation en cours de validité	3 ans	RRP2	14h
Passerelle RP	Intervenant	Être capable de mettre en œuvre les pratiques de base pour circuler et travailler sur CNPE et en ZC	RP1	PR1 en cours de validité d'une autre option (CC ou RNE ou CR) et SCN1 ou SCN2 et CSQ en cours de validité	14h	Formation en cours de validité	3 ans	RRP1	14h
SSTN	Intervenant génie civil sur les travaux neufs et modifications	Être capable de mettre en œuvre les pratiques de base pour circuler et travailler sur CNPE	HTN	Avoir suivi une formation à la sécurité classique	14h	Formation en cours de validité	3 ans	SSTN	14h